
1. Dodatečná informace k VZ „Stavební úpravy muzea v Zubří“

1. **Jak prosím ocenit položky výkazu výměr oddíl 15 – Elektroinstalace, kde jsou uvedeny 2 položky.**

Elektroinstalaci oceňte prosím do Výkazu výměr přiloženého ve formátu PDF. Do výše uvedeného rozpočtu prosím doplňte do jedné položky celkový materiál a do druhé celkovou práci vycházející ze součtu z výkazu výměr ve formátu PDF.

2. **K ocenění položky č. 104 a č. 105 dveře TR7, TR8 chybí výkres – pohled severozápadní, kde budou tyto dveře**

Dveře budou vyrobeny jako kopie stávajících. V případě zájmu zašleme foto nebo je možné jejich zhlédnutí přímo na objektu.

3. **V elektro rozpočtech chybí k položce kabely, nosiče, trubky, lišty – oceněno jednou položkou 1 kpt – není výkaz výměr, prosíme o doložení výkresu z kterého je možno počítat množství kabelů a příslušenství.**

Pro nacenění výše uvedených položek jsou dostačující přiložené výkresy.

4. **K ocenění dřevěného schodiště TR11 chybí výkres – P-181/13**

Dřevěné schodiště nebude realizováno. V případě zadního vstupu vycházejte prosím z výkresu začínajících Holiš.

5. **V technické zprávě se uvádí, že součástí rekonstrukce bude realizace projektu „Sanace zdiva-rekonstrukce Muzea Zubří, Nad Fojtstvím č. p. 67“ zpracovaného společností Aqua Saning s. r. o. Opava. V dodané dokumentaci projekt sanace chybí. Prosíme o sdělení, zda bude projekt sanace realizován? Pokud ano, žádáme o jeho zaslání a doplnění výkazu výměr o patřičné položky.**

Sanace zdiva nebude realizována

6. **V technické zprávě se píše o dodatečné vodorovné izolaci zdiva metodou strojního podřezání. Ve výkazu výměr chybí položky pro tuto metodu.**

Tato izolace nebude realizována

7. **V technické zprávě je napsáno, že ve výstavní místnosti v patře bude provedena nová podlaha (dřevěná, imitace staré podlahy). Ve výkazu výměr chybí položky pro montáž a dodávku dřevěné podlahy.**

Dřevěná podlaha nebude realizována.

-
8. V technické zprávě se uvádí: „Ve sklepních prostorech se řeší pouze odvodnění podlahy drenážemi, obnoví se původní větrací otvory (osadí se plastový anglický dvorek), povrchy zdí a kleneb se očistí otryskáním a ponechají v rezném stavu na celou světlou výšku. Vnitřní drenáž bude v podlaze podél obvodových zdí. Vybourané rýhy v podlaze s drenážním potrubím se pouze zasypou štěrkem, betonová mazanina podlahy sklepů se nebude doplňovat“.
- Ve výkazu výměr chybí položky pro dodání anglického dvorku, chybí dodávka a montáž vnitřních drenáží, není řešeno otryskání, chybí bourání betonové mazaniny, zásyp štěrkem.

Odvodnění sklepních prostor nebude realizováno.

9. Ve výkazu výměr chybí položky pro odbourání schodiště a jeho znovu montáž.

Schodiště nebude odbouráno.

10. Podle technické zprávy a výkresové dokumentace má být z bočních a štitových stran proveden okapový chodník z betonových dlaždic 50/50 do pískového lože. Ve výkazu výměr položky pro montáž a dodávku okapového chodníku chybí.)

Okapový chodník nebude realizován.

11. Podle technické zprávy a výkresové dokumentace jsou ze zadní části navrženy záchytné betonové žlaby do betonového lože. Ve výkazu výměr chybí položky pro dodávku a montáž betonových žlabů.

Montáž betonových žlabů nebude realizována.

12. V technické zprávě se píše: „Zdivo přístavby se v místech pod terénem odkope a provedou se vodorovné a svislé hydroizolace“. Ve výkaze výměr chybí položky pro vodorovnou i svislou hydroizolaci, očištění odkrytých zdí a jejich vyrovnaní maltou.

Izolace nebudou prováděny.

Jiří Juřena
Investiční technik

MĚSTO ZUBŘÍ (10)

U Domoviny 234

756 54 ZUBŘÍ

IČ: 00304491 DIČ: CZ00304492