

Město Zubří – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Knihovna Zubří v objektu č. p. 79 – dodatečná informace č. 1

1. Chybí výkaz prvků pro soubor SO 04 Požárně bezpečnostní řešení a WC pro kadeřnictví – jedná se o výkaz pro specifikaci pozice D1, D2, O1, O2

Prvky byly doplněny do výpisu truhlářských výrobků. Zasíláme přílohou.

2. Pol.č.27 O/1 Okno protipožární dřevěné, pevné, 1200x2400, EI 30 DP1, izolační 2-sklo, U=1,2W/m²K, barva RAL - 2 ks. Rozpor v označení – okno dřevěné – označení DP1 je pro ocel. Co platí?

platí zadání PBŘ řešení, tedy DP1 – okno bude provedeno v hliníku

3. Pol.č.28 D/2 Protipožární dřevěná stěna s dveřmi, 1-kř., 1500x2400, EI30 DP1, izolační 2-sklo, U=1,2W/m²K, plně prosklené, otočné s polodrážkou, bezpečnostní kování chrom, generální klíč, barva RAL - 2 ks. Rozpor v označení – dřevěná stěna – označení DP1 je pro ocel. Co platí? Chybí celkový rozměr stěny.

platí zadání PBŘ řešení, tedy DP1 – okno bude provedeno v hliníku. Celkový rozměr stěny je 1500x2400 mm.

4. Je rozpor ve velikosti protipožární stěny, kde ve výkresu č.105 je uveden rozměr 1850x1600 mm + dveře, zatím co v rozpočtu je velikost 1500x2400 mm.

platí rozměr 1850x1600 uvedený ve výpisu truhlářských prvků T2.07.

5. Dveře ozn. T 01 mají být dřevěné. Ve výpisu truhlářských výrobků jsou hliníkové. Co je tedy správně? Dveře budou hliníkové. Opraveno v v příloženém výpisu.
-

6. Co přesně obsahuje položka náklad na stěhování nábytku nutný pro provedení SDK podhledů v 1NP?

Jedná se o přemísťování nábytku a regálů v 1.NP ve stávajících skladech. Časová náročnost lze počítat celkově kolem 20-ti hodin.

7. Poplatek za užívání veřejných ploch. Bude Město Zubří požadovat? Pokud ano, prosím o stanovení poplatku.

Ne.

8. Dlažba keramická, obklad, podlahovina PVC, koberec. Pokud nebude blíže specifikováno, bude naceněno standardní provedení.

Přílohou této dodatečné informace je výkresová dokumentace se stanovením minimálních technických parametrů povrchů u povlakových krytin. U Obkladů a dlažeb vč. rozměrů, barevnosti a uvedení referenčního výrobku.

9. Prosím o bližší specifikaci položky server v elektroinstalaci.

Server bude umožňovat připojení min. 10 PC. Ref. server HP ProLiant MicroServer Gen8.

10. V položkovém rozpočtu chybí obložkové zárubně, které jsou ve výpise truhlářských prvků uvedeny (S110.1, S110.2) Požadujeme doplnit.

Vnitřní dveře T2.02, T2.03, T2.04, T2.05 a T2.06 naceňte vč. obložkové zárubně.

Město Zubří – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

11. Rozpor mezi položkovým rozpočtem a výpisem truhlářských prvků:

Ozn.: T2.05 Výpis: 1ks Položkový rozpočet: 3ks

Naceňte 3 ks dle rozpočtu

T2.04 Výpis: 5ks Položkový rozpočet: 3ks

Naceňte 5 ks dle rozpočtu

T2.08 Výpis: 2ks Položkový rozpočet: 0ks

dveře jsou v rozpočtu pod oddílem SO 04, pol. 26 – dveře budou hliníkové prosklené

12. Dveře T2.01 by měly vzhledem k požadavku na požární odolnost a umístěním ve směru úniku obsahovat samozavírač na každém křídle a koordinátor, ani jeden z těchto prvků není obsažen v popisu položky.

V přiloženém výpisu truhlářských výrobků je u dveří s požární odolností uvedeno panikové kování. Současně s tímto na tyto dveře naceňte samozavírače a koordinátory v souladu s PBŘ.

13. PBŘ uvádí, že odolnost ocelové nosné kce. galerie musí mít 30 minut, toto má být doloženo statickým výpočtem. Statický výpočet toto posouzení však neobsahuje. V případě, že staticky nevyhoví, mají se provádět protipožární nátěry, které nejsou nikde obsaženy v položkovém rozpočtu.

Stejný případ se týká i kce. schodiště. Zde je pouze nižší požadovaná odolnost 15 minut (výpočet statika nebo protipožární nátěr).

Konstrukce vyhoví bez protipožárního nátěru, čili protipožární nátěr se nebude provádět.

14. Zámečnický prvek Z2.02 objektu SO02 má být dle PD kotvena do stávajícího ostění okna. Toto ostění je tvořeno pouze tepelným izolantem (okna osazeny v rovině s lícem zdiva), není tedy možné kotvit do ostění. Bude nutné použít delší trubky, kotvit do fasády z venkovní strany prostřednictvím pomocného lešení. Žádáme Vás o vyjádření k danému problému a případnému doplnění položek do rozpočtu.

V případě nemožnosti kotvení z vnější strany budou zámečnické prvky osazeny z vnitřní strany.

MĚSTO ZUBŘÍ ⑩

U Domoviny 234

756 54 ZUBŘÍ

IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492

